

监 理 日 记 ()

87

日期: 2017 年 8 月 3 日

星期: 四

工程名称: 中州建安有限公司

天气: 晴
气温: 24.7-30.9

监 理 工 作 情 况	现场监理巡视,上午巡视 D2 基础模板,对 模板后的基柱进行检查。 下午巡视 D7 绑筋支模,对绑筋所使用钢筋 规格和数量进行检查。	
施 工 情 况	承包单位 中州建安有限公司	施工内容及进度 ● D2 模板 D7 绑筋支模 D1、D3、D4 接地回填
其 它 事 项		
本日现场监理人员 庄玉堂 李舒祺		总监 (总监代表):
记录人: 庄玉堂		以监理单位名义编制