

监 理 日 志

工程名称: <u>多伦县污水处理厂污泥脱水及除臭工程</u>			
日期	<u>2017</u> 年 <u>9</u> 月 <u>12</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	<u>晴</u>
气温	<u>17℃-28℃</u>		
监理人员动态:	<u>1人</u>	材料进场、取样见证、台帐情况:	
施工方人员动态:	<u>17人</u>		
施工机械动态:			
施工进度情况	<u>D7-D10号线敷设</u> <u>C8 回填</u>		
检查发现的问题	<u>现场监理巡视 D7-D10 管线</u> <u>检查高空作业人员的安全情况</u>		
处理措施、意见、结果			
备注			
记录人	<u>庄玉莹</u>	总监签字	