

# 监 理 日 志

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目35KV集电线路工程

|            |                                                    |                 |   |    |         |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|---|----|---------|
| 日期         | 2017年9月15日 星期五                                     | 气候              | 晴 | 气温 | 17℃-28℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |         |
| 施工方人员动态:   | 14人                                                |                 |   |    |         |
| 施工机械动态:    |                                                    |                 |   |    |         |
| 施工进度情况     | D4-D5导线展放<br>C8回填                                  |                 |   |    |         |
| 检查发现的问题    | 现场监理巡视 D4-D5放线, 检查高空作业人员安全情况,<br>巡视 C8回填, 检查回填深度情况 |                 |   |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                                                    |                 |   |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                    |                 |   |    |         |
| 记录人        | 庄玉玺                                                | 总监签阅            |   |    |         |