

监 理 日 志

工程名称: 2017年9月24日 星期日		气候	小雨	气温	24-26℃
日期	2017年9月24日 星期日	气候	小雨	气温	24-26℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:					
施工进度情况	C5-C8放线准备 C11挖电缆沟 C8、F1螺栓紧固				
检查发现的问题	现场监理巡视C5-C8放线准备。 检查高空施工人员的安全情况。 检查螺栓紧固情况。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	庄玉	总监签阅			