

监 理 日 志

工程名称: 惠州梨园沟10kV光伏发电项目35kV集电线路工程

日期	2017年9月29日 星期五	气候	多云	气温	17-25℃
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 拖拉机1台					
施工进度情况	1) C5到C6放线准备 2) C9、C10铁塔组立 3) C11电缆沟开挖完成				
检查发现的问题	在施工作业中检查施工人员安全工作情况, C11电缆沟开挖深度检查, C9、C10铁塔组立高空施工人员安全绳、安全帽双保险正确使用, C11电缆沟深度、宽度是否符合要求, 电缆沟平整度, 沟底是否有石块和杂草, C5到C6牵引绳				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	庄玉荣	总监签阅			