

监 理 日 志

日期：2017年6月9日

天气：晴

星期：星期五

气温：21-34℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、1号房顶屋面损坏处修补巡视检查，要求施工人员在屋面边缘处修补时必须悬挂安全绳，一切正常进行 2、陪同供电局领导对项目初次验收检查	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、1号厂房屋面修补	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

