

监 理 日 志

第 页 共 页

丰县尹窑项目 2017年3月11日 星期:五	天气: 白天:多云 夜间:	气温: 最高 14℃ 最低 9℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工情况: 1. 10压旧组件拆 安装新组件. 2. 1.2.3区打桩完成. 目前正在对 6.7.8区打桩. 材料到卸: 到卸 1200块晶果组件. 巡查现场: 由施工单位负责人配合监理单位进行现场的的安全检查. 各工序都按规范施工. 未存在安全问题. 对检查. 的结果做记录,		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建