

监 理 日 志

丰县扩管项目

第 页 共 页

2017年3月21日 星期：二	天气：白天：阴 夜间：	气温：最高 10℃ 最低 7℃
工作内容、遇到问题及其处理 巡查现场。 1. 检查现场支架焊接的质量。个别支架焊缝饱满。已在现场进行整改。 2. 检查现场施工人员的安全防护措施。 收文情况： 对3.18我监理单位向业主单位说明事件有花边。的情况。目前业主单位已出了报告。同意继续使用。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

