

监 理 日 志

丰县扩管项目

第 页 共 页

2017年 3月31日 星期:	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 16℃ 最低 5℃
工作内容、遇到问题及其处理 巡查班。 1. 对1-3区电缆沟开挖的深度、宽度检查,有碍地方净度不符合规范,要求施工单位负责做好相应的措施,必须按图施工。 2. 检查9区支架组件安装。 3. 对12区箱变M4接头的接线进行检查。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写,填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况,包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时,内容必须真实,力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写,字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式,各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式,但应包括本表式要求的主要内容。

