

监 理 日 志

第 页 共 页

2017年4月2日 星期：日	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 15℃ 最低 10℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作内容： 1. 目前施工现场在支架，但安装方面存在降列不平，角度未达到图纸设计的引。目前已通知施工单位负责人，新施工单位派专业人员进行现场总指挥检查，必须按图纸设计施工。 2. 检查1-3区电缆沟开挖的深度、宽度。 3. 现场施工人员安全意识薄弱，要求施工负责人对现场施工人员进行安全技术交底。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

