

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称: <u>丰县打谷项目</u> 2017年4月7日 星期五	天气: 白天: <u>晴</u> 夜间:	气温: 最高 <u>17</u> ℃ 最低 <u>12</u> ℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作情况: 1. 认真自行检查资料所欠缺的, 及时进行补充. 2. 目前内主要施工剩余接地、接线和防腐未做. 3. 其他施工均已完成. 4. 督促施工单位及时上报工程资料进行报验. 5. 就目前施工情况, 所有工序都已接近尾声, 所有施工班组都按规范施工, 抓紧现场的施工、质量.		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建