

监 理 日 志

第 页 共 页

丰县扩路项目 2017年 4月 28日 星期: 二		天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 15℃ 最低 9℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作内容: 1. 对光伏区支架安装质量检查. 2. 检查汇流箱线头的接入. 3. 检查9区支架焊接质量. 遇到问题: 1. 在支架安装中施工人员技术交底不到位, 对支架安装情况不了解. 2. 压块螺栓过短, 已告知施工单位负责人, 要求必须按图施工. 3. 焊接部位, 焊缝不饱满.			

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建