

监 理 日 记()

日期: 2017年3月6日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 22/16℃

监
理
工
作
情
况

①今日我监理在现场发现甲方施工与我方存在交叉区域。
存在安全隐患。请该施工单位加强现场施工安全管理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东晟天

施工数量: 11天

施工内容: ①今日13根管 (其中加固24根, 11根管加固
20根, 总计完成390根。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):