

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 12℃/22℃

监
理
工
作
情
况

① 现场爬梯搭设防护网不牢固. 部分未戴安全带.
已责令现场整改.
② 现场配电箱松动, 螺栓未拧紧. 已责令现场整改.

施
工
情
况

承包单位

五
华
电
力

施工内容及进度

双李湾: ① 施工人数: 3人.

② A 层: 桥架安装 100% B 层: 桥架安装 50%.

③ C 层: 桥架安装 100%, D 层: 桥架安装 30%.

杨高: 施工人数: 3人.

D、B、C、D、F 改线架.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制