

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月27日

星期: 11月

工程名称: _____

天气: 12℃

气温: 16~24℃

监
理
工
作
情
况

① 现场部分人员佩戴安全帽。
② 现场5.6号配电箱内杂物清理。
以上内容我方已督促现场进行整改。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

五洋电力

施工进度: 30h.
施工进度: 1. 双李湾: ① 箱变基础梁板支模3m。
② 5号箱变安装300h. 6号箱变安装100h。
2. 格土湾: ① 材料制. 2号箱变安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

周时俊 詹航

记录人:

詹航

总监 (总监代表):

胡德林

江苏省建设厅监制