

监 理 日 记()

日期: 2011年 5月 18日

星期: 星期日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 16℃-32℃

监
理
工
作
情
况

现场发现施工人员施工不规范,要求五洋电力
对各班组进行技术交底。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五
洋
电
力

施工人数 7人
施工内容:
1. 外置柜组件安装。
2. 开关站旧房拆除。
3. 1号箱变基础砌墙。

其
它
事
项

汇流箱 ~~安装~~ 到货 19台。

本日现场监理人员

记录人:

周晓斐

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制