

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 10日

星期: 星期一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 22-36℃

监
理
工
作
情
况

今日检查箱变基础台阶制作存在裂缝,且
电缆沟未做防水处理。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

五源电力

张以超以。

桥架引下线之分支点为60%

桥架引下管接头为30%

接地引下线分支点为35%

其
它
事
项

本日现场监理人员

李君云 周以超

记录人: 周以超

总监(总监代表): 胡德林