

监 理 日 记 ()

日期: 2012年 7月 8日

星期: 星期日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 27℃-38℃

监 理 工 作 情 况	今日现场发现逆变器、汇流箱等设备接地不符合要求, 以责令整改。	
施 工 情 况	承包单位 王师傅	施工内容及进度 光伏一投: 121 逆变器及汇流箱接地电阻测试合格 检查引下线固定及接地电阻65% 汇流箱, 逆变器等设备接地线整改完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 唐志飞、周仕强		
记录人: 王师傅		总监 (总监代表): 周仕强