

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 25 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17℃

工程名称: 国网能源集团中原中化285MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	现场巡查: 对三期1#厂房屋面4#方线管铺设进行 随意检查, 发现正槽中未出现异常情况, 符合设计要求; 一期厂房1#设备安装正槽中未出现异常情况, 安装质量一般。 在道板安装过程中, 部分道板之间的缝隙未控制 好, 导致倒走道板安装不牢固, 已通知施工单位及时 进行整改。安装质量一般。	
施 工 情 况	施工单位 徐矿集团	施工内容及进度 三期2#厂房安装, 1#厂房4#方线管铺设 一期厂房1#设备安装, 走道板安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡平 赵学军 王博
记录人: 胡平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

