

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 19.0

工程名称: 南田原乡农光互补工程 85mw 光伏项目

监 理 工 作 情 况	一期组件安装, 质量较好. 二期汇流箱及支架安装, 桥架安装, 质量一般. 三期逆变器柜到货, 合格证, 图纸材料清单未齐, 盖章. 已联系厂家新做清单.	
施 工 情 况	施工单位 浙江恒安集团	施工内容及进度 一期组件安装 二期桥架, 汇流箱, 逆变器, 支架安装. 三期 4 平线安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学军 王学军 王学军
记录人: 王学军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

