

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 1 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 21℃

工程名称: 莆田保税物流中心(二期)5MW 光伏项目

监
理
工
作
情
况

检查二期光伏阵列吊装情况。吊装过程中无异常状况。
吊装顺利。
二期光伏阵列铺设。质量一般。
一期光伏阵列。在吊装过程中与阵列施工人员在阵列
间或存在安全隐患。已告知进行整改。
二期光伏阵列。逆变器、汇流箱支架安装。质量一般。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

阵列
支架
安装

二期阵列铺设。
一期光伏阵列
二期光伏阵列

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭晓 姜海 王

记录人: 郭晓

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建