

监 理 日 志 (常州正源)

日期: 2017年 5月 14日

星期: 日

天气: 多云

气温: 27℃

工程名称: 南田国际商务楼五洲9mm光伏项目

监 理 工 作 情 况	对1.2.3期厂房施工情况检查时,存在的问题是施工图纸未出,影响到施工进度,已发通知单进行催促,要求施工局尽快把图纸打印,并把相关技术交底给施工人员做好。	
施 工 情 况	施工单位 徐矿集团	施工内容及进度 因图纸未到,目前未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡平	
记录人: 胡平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

