

监 理 日 志 (常州正衡)

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 25/12

工程名称: 南园街原东柳村化工85MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

1. 3期1厂房的导轨与夹具的质量验收, 在质量验收过程存在夹具螺孔未拧紧导轨和夹具间的螺孔有松动现象。

已通知现场负责人进行整改。

2. 2期2厂房导轨安装, 进行现场检查时也有螺孔未拧紧的现象, 对现场施工负责人进行告知, 加强现场施工质量的管理。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

徐
研
集
团

2期2厂房导轨安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李海平 宋亮

记录人: 李海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建