

监 理 日 志 (惠州正线)

日期: 2017年 6月 24日

星期: 一

天气: 晴
气温: 28℃

工程名称: 惠州正线惠州正线2.5MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	对3期屋面接点漏铁粉料巡查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特 种 修 补 团	3期1号漏铁粉料
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡海 梁远亮	
记录人: 胡海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

