

监 理 日 志 (常州乙标)

日期: 2017年 8月 7日

星期: 一

天气: 中雨

气温: 27℃

工程名称: 南网站房用电系统285mm²铜排项目

监
理
工
作
情
况

检查3期2井3井厂房接地焊接符合规范。
对现场施工用电进行检查。
现场施工人员存在有不穿外套施工作业的现象
现场进行通知。必须按规范施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

徐
尔
集
团

3期2井3井厂房接地焊接。

其
它
事
项

本日现场监理人员

吉海平

记录人:

吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建