

监 理 日 志 (常州巴陵)

日期: 2017 年 9 月 10 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 25℃

工程名称: 国网能源南京中建设 28.5 MWp 光伏项目

监
理
工
作
情
况

旁站组件吊装, 屋顶材料时, 组件放置不
规范, 导致一块组件背板有轻微擦伤, 已
知施工负责人处理。

第五批组件进场, ~~数量~~ 之布, 共 1248x3 块,
放置于二期堆料场。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

徐
矿

上午 吊装组件材料
下午 未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

张、王亮

记录人:

张、王亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建