

# 监 理 日 志

工程名称: 南网就伟南中建设 8.1mmP 光伏项目

|            |                                                                 |                              |   |    |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---|----|-----|
| 日期         | 2017 年 12 月 18 日 星期 一                                           | 气候                           | 晴 | 气温 | 12℃ |
| 监理人员动态:    | 陈、王现场                                                           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>新材料进场 |   |    |     |
| 施工方人员动态:   | 王、王现场                                                           |                              |   |    |     |
| 施工机械动态:    | 暂无机械作业                                                          |                              |   |    |     |
| 施工进度情况     | 三期丁区电缆槽铺设完成。<br>--二期屋顶低压电缆槽铺设。<br>--二期丁区高压电缆槽铺设完成。              |                              |   |    |     |
| 检查发现的问题    | 现场巡视。对--二期屋顶低压电缆槽铺设时做质量检查。质量一般。                                 |                              |   |    |     |
| 处理措施、意见、结果 | 我管理部人员对--二期现场巡视时发现问题。施工人员低压电缆槽铺设时电缆表面未做保护措施。导致电缆表面磨损。现场通知施工方整改。 |                              |   |    |     |
| 协调内容或其他    | 注意安全, 文明施工。                                                     |                              |   |    |     |
| 记录人        | 王德宇                                                             | 总监签阅                         |   |    |     |

