

监 理 日 志

工程名称: 国网能源集团中交(天津)工程技术有限公司

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	12℃
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况:		
			一二期箱变, 二次设备进场		
施工进度情况	三期屋顶设备安装, 一二期屋顶逆变器, 汇流箱接线, 一二期箱变, 二次设备进场, 卸货就位, 来道板安装。				
检查发现的问题	现场巡视, 一二期箱变, 二次设备进场卸货, 我方监理人员现场进行旁站, 卸货时, 未设置安全警戒线, 一二期屋顶汇流箱, 逆变器接线, 来道板安装时, 对作业人员检查, 严禁作业。				
处理措施、意见、结果	我方监理部人员对一二期设备进场卸货时进行旁站, 发现施工方未设置安全警戒线, 安全标语标牌等, 立即现场立即通知施工方整改, 已整改完毕。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工				
记录人	张敏	总监签阅			

