

监 理 日 志

工程名称: 国网能源原煤中煤化工8.5m²光伏项目

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|---|----|----|
| 日期 | 2017年12月24日 星期五 | 气候 | 晴 | 气温 | 5℃ |
| 监理单位动态: | 巡视现场. | 材料进场、取样见证、合格情况: 二三期设备层架架箱吊装. | | | |
| 施工方人员动态: | 巡视现场. | | | | |
| 施工机械动态: | 吊机作业. | | | | |
| 施工进度情况 | 三期屋顶水管安装. 三期丁区集架箱吊装就位. 二期屋顶逆变器、汇流箱接线. 二期丁区集架箱、箱变吊装就位. 二期屋顶走道板安装. | | | | |
| 检查发现的问题 | 现场巡视, 国网领导到中建光伏项目巡视检查, 对三期屋顶不完工序进行检查, 现场提出存在问题, 施工单位及时整改. 对二期屋顶逆变器、汇流箱接线, 走道板安装时的质量检查, 质量一般. | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 监理单位人员在二期屋顶现场巡视时发现有个别施工人员未戴安全帽, 现场口头通知并整改. | | | | |
| 协调内容或其他 | 第三十三期监理例会. 第三十三期监理周报. | | | | |
| 记录人 | 张成宇 | 总监签阅 | | | |

