

监 理 日 志

工程名称: 南田能原南京中惠化L5MW光伏项目

日期	2017年12月3日 星期日	气候	阴	气温	13℃
监理人员动态:	张亚明	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场			
施工方人员动态:	张亚明				
施工机械动态:	无机械作业				
施工进度情况	光伏组件完成98%。 4年光伏跟踪系统完成85%。 桥架安装完成95%。 主道板安装完成80%。 箱变基础完成80%。 汇流箱安装完成100%。 逆变器安装。				
检查发现的问题	二期在检查过程中存在以下问题: ① 现场垃圾清理不及时。 施工人员安全帽带未系。 ② 施工出现滞后影响工期。 三期逆变器安装。 施工已接近尾声完成的垃圾清理不及时。 人员安全意识薄弱。				
处理措施、意见、结果	对以上在施工现场存在的问题。 现场进行口头整改。 要求施工方对人员做好相应的技术交底。 避免后期施工过程中存在不必要的施工问题。 要求施工负责人要严抓现场安全、质量。				
协调内容或其他	注意安全。 文明施工				
记录人	张亚明	总监签阅			

