

监 理 日 志

工程名称: 国网临沂供电公司2018年配电网工程 10kV 线路工程

日期	2018年1月1日 星期五	气候	多云	气温	12℃
监理单位动态:	施工方人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:	施工进度情况				
检查发现的问题	屋顶彩钢瓦脱落, 未施工。				
处理措施、意见、结果	屋顶彩钢瓦脱落, 未施工。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	张明		总监签阅		

