

监 理 日 志

工程名称: 南网广西电网有限责任公司2018年5月28日新装项目

日期	2018年6月17日 星期五	气候	阴	气温	10°C
监理人员动态:	施工现位		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	施工现位				
施工机械动态:	无机械进场				
施工进度情况	一期厂房桥架盖板安装。 二期厂房桥架盖板安装。在盖板安装。				
检查发现的问题	也查现位: 对厂房桥架盖板安装施工质量检查。施工质量较好。 施工人员按规范施工。无其它问题。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	注意安全 文明施工				
记录人	高安平		总监签阅	李作平	

