

监 理 日 志

工程名称: 南网能源南溪县建设18.5MW光伏项目

日期	2018年2月2日 星期一	气候	晴	气温	27℃
监理单位动态: 施工班中	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场				
施工方人员动态: 施工班中					
施工机械动态: 无机械作业					
施工进度情况	二期彩钢瓦安装 二期材料工段厂房水管安装。				
检查发现的问题	二期厂房水管安装, 质量较差, 质量一般, 个别施工人员未戴安全帽进行施工。 二期彩钢瓦安装, 安装质量一般。				
处理措施、意见、结果	对二期材料工段厂房水管安装进行整改, 未戴安全帽的施工人员进行现场口头整改, 并告知施工负责人加强现场安全管理。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	赵国平	总监签阅	李作军		

