

监 理 日 志

工程名称: 南网电源保东中建华28+mm光伏项目

日期	2018年4月9日 星期二	气候	晴	气温	24℃
监理单位动态:	施工现状	材料进场、取样见证、合格情况: 材料合格。			
施工方人员动态:	施工现状				
施工机械动态:	材料合格。				
施工进度情况	一期厂房接地带缺陷防腐涂漆。				
检查发现的问题	巡查现状: 对一期厂房接地带焊接质量检查, 施工质量合格。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	赵子平	总监签阅	王群峰		

