

监 理 日 志 (日 野 益)

日期: 2017 年 5 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17-29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	采光瓦上的防护已安装到位。 现场干净整洁。 梯架最上方斜向下的地方还需加装两根钢管当扶手。		
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 材料未到。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱祥杰 陈松	
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	