

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26-32

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	巡视山能车间发现: ①因施工垃圾清理不及时,排水口已造成堵塞. ②屋面防水破损严重. ③.现场组件上杂物堆放严重. 已通知施工方安排人员整改.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中国核 电 建	现场施工人员6人. 工业园配电室3人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		<u>梅 晓</u> <u>朱薛杰</u>	
记录人: <u>梅 晓</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	