

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26-36℃

工程名称: 新汶工业园 500KV 项目

监 理 工 作 情 况	从早上 8:30 开始, 与监理蒋晓一起进行山能车间排查工作. 发现逆变器多个未接直流端电缆, 一半未接通讯电缆. 有两个组件方阵未进行串连. 接地扁铁存在端面不接触甚至断裂现象. 桥架盖板未盖, 未加装固定螺丝等. 已全部拍照取证. 并录下小视频连带问题所在方位地点, 的语音发给施工队.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 核 电 建	施工人数 3 名.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱辉杰, 蒋晓.
记录人: 朱辉杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):