

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26.36℃

工程名称: 新汶工业园571111/2项目

监 理 工 作 情 况	巡查中发现山能厂房靠近脚手架处的光伏组件被做防水补漏的工作人员洒了一些补漏胶的胶点, 要求施工队立即派人进行清除, 并要求施工人员在施工过程中, 小心施工元件, 尽量对组件等设备进行保护, 若出现人为损坏的会进行赔偿。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国核电建设	施工人数4名。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱辉杰, 蒋晓	
记录人: 朱辉杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	