

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 20 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 20-32℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWP 项目

监 理 工 作 情 况	现场巡现大罐消缺情况, 现场发现多处接场地漏铁出现腐锈现象, 现已通知施工方作出整改.
----------------------------	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国核电建.	现场施工人员3人.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	蒋 弘
----------	-----

记录人: 蒋 弘	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
----------	----------------------