

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 22 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 23-34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视发现在激光车间消缺工作时有个别部位线管未封口, 并有个别部位防水漏补, 檐沟多处排水口未清理仍有垃圾, 现已通知施工方立即整改到位。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

中
国
核
电
建

现场施工人数 2 人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

蒋 骥 张 喜 君

记录人: 蒋 骥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):