

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 25 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23-30℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWP项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 锅炉车间, 激光车间 线管固定漏水找补等消缺工作时发现, 施工人员有踩、跨采光板现象 已通知现场负责人督促整改、巡视产业园变^配电所, 时发现有两线缆接头裸露在外, 并未做安全处理, 已通知负责人整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 核 电 建	现 场 施 工 人 员 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 骧 张喜君
记录人: 蒋 骧		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):