

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月1日 星期 四	气候	大雨	气温	24°
监理单位动态: 吴少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	配电房地梁基础施工.				
检查发现的问题	1. 基础施工没有按图纸要求施工. 以和施工方协调整改完成施工.				
处理措施、意见、结果	以和施工方协调以报土建设计进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			