

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月14日 星期三	气候	小雨	气温	27°
监理人员动态: 吴少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	桥梁安装 高压侧设备基础槽钢焊接				
检查发现的问题	1. 上午在宿华厂巡视柱基, 发现塔基时 有杂物, 及时的提出施工方以清理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			