

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月16日 星期五	气候	小雨	气温	27°
监理单位动态: 吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏线、交流电缆敷设.				
检查发现的问题	上午9点45分在变电站巡视检查 发现电缆管插入面没有涂密封胶 密封. 以后施工方提出及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			