

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月20日 星期二	气候	小雨	气温	28°
监理人员动态: 姜少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	交统电缆敷设安装10%				
检查发现的问题	1. 今天上午10点20分在去整厂区巡视检查发现电缆沟的深度不符合要求, 以和总包方协调, 整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	姜少坤	总监签阅			