

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月21日 星期三	气候	小雨	气温	28°
监理单位动态: 呈少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	交流电缆、高压电缆安装 20%				
检查发现的问题	1. 今天取郡力厂巡视检查发现 电缆沟里积水, 以知总包方联系 及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	呈少坤	总监签阅			