

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月23日 星期五	气候	晴	气温	29°
监理人员动态: 袁少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	组件安装, 电缆敷设 完成 4%				
检查发现的问题	1. 今早在光伏厂巡视检查, 发现电缆沟深度不够, 以方总包方反应 及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			