

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月3日 星期六	气候	大雨	气温	25°
监理人员动态: 吴少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 39					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	高压设备基础开挖 组件安装				
检查发现的问题	1. 早上9点30分在沪新丁区巡视检查 基础开挖深度, 不符合要求, 以和施 工方联系, 从新开挖直到施工要求.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			