

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月6日 星期二	气候	晴	气温	29°
监理人员动态: 袁少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	高压侧设备基础制模浇筑				
检查发现的问题	1. 早上在高压侧巡视检查, 发现浇筑不符合要求, 以知施工方重新浇筑。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			