

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月1日 星期六	气候	晴	气温	33°
监理人员动态: 姜少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	组件安装. 逆变器架				
检查发现的问题	今天在沪新厂区巡视检查发现 施工. 工人没有带安全帽. 以和 施工方. 总包方协调.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	姜少坤	总监签阅			